



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir **Textiles Oscuros** con **FOREVER Flock**

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco
07360 México D.F.
Tel: 5586-6896

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Instrucciones de Impresión

¡IMPORTANTE!

Solamente para impresoras solvente y offset con tintas Solvente, Solvente Light, Mild Solvente, Eco-Solvente. Calor máximo de impresión 35°C Material de 0.3mm

MODO DE IMAGEN: Normal

AJUSTES DE LA PLANCHA DE TRANSFER

TEXTILES	TEMPERATURA	TIEMPO DE PLANCHADO	PRESIÓN
ALGODÓN	180° C	10 Seg.	media
POLIÉSTER	150° C	30 Seg.	media
POLIÉSTER / ALGODÓN	160° C	20 Seg.	media

Proceso de Planchado

INDICACIÓN

Puedes obtener mejores resultados de corte, cuando se usa el plotter con poca presión sobre el FOREVER Flock. En caso de que sea un corte especial se puede aplicar transfer adhesivo.

- ▶ Recorte su motivo o escritura con cualquier plotter de corte.
- ▶ Depile su motivo, si es necesario colocar transfer adhesivo para el transporte.
- ▶ Pre-Planchar su textil poco antes y colocar el motivo sobre el lugar deseado.
- ▶ Aplique presión al planchado, como se muestra en el listado, dependerá del textil que este utilizando. Así mismo el tiempo dependerá del textil.
- ▶ Después del enfriamiento de 15-20 segundos quite el transfer adhesivo.

LAVADO

- ▶ Hasta 60° C (Ciclo de lavado frío)

PLANCHADO

- ▶ Cuando se planche no pase la plancha sobre el transfer, ó coloque un papel soliconado

FORMATOS

- ▶ Ancho= 50 cms. Longitudes 5m, 10m, 25m ó 50m